

Số: 03/BC-VPTT

An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Về tình hình răn nứt, sụp lún tuyến đường Bắc kênh Đình tại ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

1. Diễn biến sạt lở:

Vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 05/02/2025 tại tổ 23, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (cách Quốc lộ 91 về hướng Tây khoảng 500m), xảy ra hiện tượng răn nứt, sụp lún bờ bắc kênh Đình với tổng chiều dài khoảng 27m, chiều rộng ăn sâu vào bờ khoảng 3m.

(Đính kèm hình ảnh, vị trí răn nứt, sụp lún).

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự chênh lệch của mực nước triều lớn, mặt khác tuyến đường cấp bờ kênh hàng năm do ảnh hưởng lũ và dòng chảy làm bào mòn gây răn nứt, sụp lún.

3. Thiệt hại: không thiệt hại về người và tài sản.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy ỦPBĐKH - PCTT và PTDS huyện và UBND xã Bình Mỹ đến khảo sát và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn địa phương tiến hành giăng dây làm rào chắn, cảnh báo cho người và phương tiện biết khi lưu thông qua khu vực; đồng thời, chặt mé cây xanh giảm tải trọng lên mái bờ nhằm hạn chế sạt lở xảy ra.

Trên đây là báo cáo tình hình răn nứt, sụp lún tuyến đường Bắc kênh Đình tại ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Văn phòng thường trực tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VPDD Cục QLĐĐ và PCTT tại khu vực miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH.ỦPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, DQT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Lương Huy Khanh
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi

*** Hình ảnh, vị trí rãnh nứt, sụp lún tuyến đường Bắc kênh Đình tại ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang**

