

Số: 40/BC-VPTT

An Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2025

## **BÁO CÁO**

**Về việc sạt lở chân taluy tuyến đường tỉnh lộ 947 (bờ Nam kênh Cây  
Dương) thuộc tổ 8, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, ngày 21/6/2025  
trên địa bàn huyện Châu Phú**

### **1. Diễn biến sạt lở**

- Ban Chỉ huy UBNDKH - PCTT & PTDS tỉnh nhận được Báo cáo số 89/BC-BCH ngày 21/6/2025 của Ban Chỉ huy UBNDKH-PCTT và PTDS huyện Châu Phú về việc sạt lở chân taluy tuyến đường tỉnh lộ 947(bờ Nam kênh Cây Dương) thuộc tổ 8, ấp Bình Chánh 2 , xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- **Vị trí sạt lở:** Tại xã Bình Mỹ: điểm sạt lở chân taluy tuyến đường tỉnh lộ 947 (bờ Nam kênh Cây Dương) thuộc tổ 8, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cách cầu Cây Dương (tuyến Quốc lộ 91 xã Bình Mỹ) khoảng 3 km về phía Tây; chiều dài đoạn sạt lở khoảng 20 m, sạt lở ăn sâu vào chân taluy khoảng 1,5 m vào tuyến đường (còn cách khoảng 1 m mới tới mặt đường nhựa). Vị trí sạt lở có toạ độ Google map 10.535333, 105.246899 (10°32'07.2"N 105°14'48.8"E). *(đính kèm hình ảnh).*

- **Nguyên nhân sạt lở:** Theo nhận định ban đầu do sự chênh lệch của mực nước triều lớn, kém, mưa nhiều kéo dài làm nền đất mềm gây sạt lở và mái taluy kênh thẳng đứng với sự tác động lâu năm của dòng chảy tuyến kênh Cây Dương dẫn đến sạt lở.

### **2. Tình hình thiệt hại**

- **Thiệt hại về người:** không.

- **Thiệt hại về tài sản của người dân:** Không có.

### **3. Công tác triển khai bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân**

- Trước tình hình trên, Ban chỉ huy UBNDKH - PCTT và PTDS huyện và các ngành chuyên môn đến hiện trường khảo sát và chỉ đạo địa phương tiến hành giăng dây làm rào chắn, cảnh báo cho người và phương tiện biết khi lưu thông qua khu vực; đồng thời, chặt mé cây xanh giảm tải trọng lên mái bờ nhằm hạn chế sạt lở xảy ra.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm quan trắc tiến hành khảo sát, đo đạc khu vực sạt lở.

### **4. Đề xuất, kiến nghị:**

- UBND huyện Châu Phú chỉ đạo các phòng đơn vị có liên quan và UBND xã Bình Mỹ tiếp tục bố trí lực lượng trực theo dõi diễn biến sạt lở và hạn chế tải trọng xe lưu thông qua khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông.

- Sở Xây dựng khảo sát hiện trạng sạt lở và đánh giá nguy cơ tác động đến đường tỉnh lộ 947 (bờ Nam kênh Cây Dương) để tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

- UBND huyện Châu Phú chỉ đạo Xí nghiệp điện - nước huyện Châu Phú khảo sát và di dời trụ điện nằm trong vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn.

Trên đây là báo cáo tình hình sạt lở, sụt lún ngày từ **ngày 21/6/2025 đến 23/6/2025** trên địa bàn tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy UPBĐKH - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

***Nơi nhận:***

- Cục Quản lý Đê điều và PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL,BVG.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi  
Lương Huy Khanh**

**Vị trí và hình ảnh sạt lở sụp lún thân đê tuyến đường tỉnh lộ 947 (bờ Nam  
kênh Cây Dương) thuộc tổ 8, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, ngày 21/6/2025  
trên địa bàn huyện Châu Phú  
VỊ TRÍ SẠT LỞ**



**Toạ độ: 10°32'07.2"N 105°14'48.8"E**





