

BÁO CÁO

Về việc sụp lún, rãnh nứt, sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang

1. Diễn biến:

1.1. Sụp lún, rãnh nứt bờ nam sông Bình Di, đoạn qua khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú

Ngày 12/8/2024, theo báo cáo của UBND thị trấn Long Bình, tại khu vực bờ nam sông Bình Di đoạn qua khu vực tổ 7, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình có dấu hiệu sụp lún, rãnh nứt. Đến ngày 14/8/2024, qua khảo sát của lãnh đạo huyện cùng địa phương nhận thấy tại khu vực tổ 7, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình xuất hiện nhiều vị trí sụp lún, rãnh nứt (vết nứt mở rộng khoảng 10-20 cm) và có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mực nước lũ dâng cao với chiều dài khoảng 30 m, cách bờ 1-2 m.

1.2. Sạt lở bờ kênh Ba Thê mới thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Tuyên, huyện Tri Tôn

Ngày 19/8/2024 tại bờ kênh Ba Thê mới thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Tuyên, huyện Tri Tôn xảy ra 04 đoạn sạt lở với tổng chiều dài khoảng 150 m, ăn sâu vào bờ 02 m.

(đính kèm hình ảnh và vị trí rãnh nứt).

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Do ảnh hưởng mực nước lũ dâng cao kết hợp với mưa, bờ sông, bờ kênh có độ dốc bờ đứng và sâu là một trong những nguyên nhân gây sạt lở.

3. Thiệt hại:

- Về người: không
- Về tài sản: không

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy UBND - PCTT & PTDS huyện đến địa phương khảo sát, chỉ đạo Ban Chỉ huy UBND-PCTT&PTDS xã, thị trấn giăng dây, làm rào chắn, cắm biển cảnh báo để người dân biết khi lưu thông qua khu vực sạt lở; tiếp tục vận động người dân có nhà ở trong khu vực sụp lún, rãnh nứt bờ nam sông Bình Di, đoạn qua khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình,

huyện An Phú di dời đến nơi ở an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.

Trên đây là báo cáo tình hình sụp lún, rã nứt, sạt lở bờ sông, kênh trên địa bàn tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy UPBĐKH - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.


Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, DQT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**

1. Hình ảnh Sụp lún, rạn nứt bờ nam sông Bình Di, đoạn qua khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú



2. Hình ảnh Sạt lở bờ kênh Ba Thê mới thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn

