

BÁO CÁO

Về việc sạt lở đất bờ sông Tiền ngày 25/9/2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

1. Diễn biến:

Vào lúc khoảng 06 giờ 30, ngày 25/9/2024, tại tuyến bờ Tây sông Tiền thuộc địa bàn Tổ 7, ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã xảy ra tình trạng sạt lở đất với diện tích 200m² (chiều dài 20m, sâu vào bờ 10m). Sạt lở khu đất trồng cỏ.

(đính kèm hình ảnh và vị trí)

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Do ảnh hưởng của mưa, lũ và tác động của dòng chảy lũ đã sạt lở đất.

3. Thiệt hại:

Thiệt hại về người và tài sản: không

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự thị xã Tân Châu đã giăng dây và gắn bảng cảnh báo nguy hiểm, không để người dân đến gần khu vực sạt lở.

Trên đây là báo cáo tình hình lở đất bờ sông Tiền ngày 25/9/2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy UPBĐKH - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.


Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLĐĐ và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, NQL.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh





Vị trí tọa độ (m):
10.835434, 105.198477

Hình. Ảnh sạt lở đất bờ Tây sông Tiền, thị xã Tân Châu ngày 25/9/2024