

BÁO CÁO

Về việc sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 03/10/2024

1. Diễn biến:

- Thị xã Tân Châu: Vào lúc 23h00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2024, tại tổ 24, ấp Long Hiệp, xã Long An, thị xã Tân Châu xảy ra tình trạng sụp lún đất bờ Nam sông Kênh Xáng với chiều dài khoảng 10m đi sâu vào đất liền khoảng 2m (tổng diện tích đất bị sụp lún là 20m²).

- Huyện Châu Phú: Vào sáng ngày 03 tháng 10 năm 2024, trên địa bàn ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú đã xảy sụp lún đất tuyến đường Quốc lộ 91 thuộc phía bờ Tây xép Năng Gù với chiều dài khoảng 20m sâu khoảng 1.5m.

(đính kèm hình ảnh và vị trí)

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Xác định ban đầu do bờ sông thẳng đứng, tác động lâu năm dòng chảy phá hoại kết cấu đất bờ, làm cho đất bờ sụp lún xuống đáy kèm theo đó là mưa lớn kéo dài.

3. Thiệt hại về người: Không

4. Thiệt hại về nhà ở: Ảnh hưởng đến nhà 02 hộ dân.

5. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Lãnh đạo địa phương khẩn trương khoanh vùng và cho lực lượng xung kích hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, lấp rào chắn; căng dây; cắm biển, treo đèn cảnh báo để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

6. Kiến nghị:

Đối với điểm sụp lún đất tuyến đường Quốc lộ 91 thuộc phía bờ Tây xép Năng Gù, thuộc địa bàn ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, đề nghị Sở Giao thông Vận tải An Giang phối hợp thông tin đến cơ quan quản lý đường QL 91 để xem xét chủ động ứng phó với tình huống sụp lún đất. Phối hợp với địa phương khảo sát đánh giá đoạn sông nói trên

Trên đây là báo cáo tình hình sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch ngày 03/10/2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy

UBND KH - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UBND KH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, NQL.


CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**



Hình. Ảnh sạt lở bờ Nam kênh Xáng, thị xã Tân Châu, An Giang ngày 03/10/2024





Toạ độ điểm sạt lở
 10.534389, 105.301379

Hình. Ảnh sạt lở tuyến đường Quốc lộ 91, huyện Châu Phú, An Giang ngày 03/10/2024