

BÁO CÁO

Về việc sạt lở đất bờ Nam Kênh Cây Dương (Tuyến đường Tỉnh lộ 947)
ngày 30/10/2024 xã Bình Phú, huyện Châu Phú

1. Diễn biến:

Ngày 30 tháng 10 năm 2024, tại bờ Nam Kênh Cây Dương (Tuyến đường Tỉnh lộ 947), thuộc Tổ 09, ấp Bình Chơn, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy đường TL 947 tại 02 vị trí sau:

- Tại Km 09 toạ độ (10.49512,105.21219) bị sạt lở chiều dài khoảng 15m phía cặp bờ Nam kênh Cây Dương mất chân taluy mặt đường láng nhựa có dấu hiệu rạn nứt và sụp đất.

- Tại Km 11 (toạ độ 10.482292,105.201726) bị sạt lở chiều dài khoảng 70m phía cặp bờ Nam kênh Cây Dương đều mất chân taluy, trong đó đoạn đường chiều dài khoảng 05m mặt đường láng nhựa có dấu hiệu rạn nứt và sụp đất.

(đính kèm hình ảnh và vị trí).

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Do ảnh hưởng của mưa, lũ làm bào mòn, hiện trạng tuyến Tỉnh lộ 947 cặp bờ sông có độ dốc bờ đứng và sâu, dòng chảy mạnh, phương tiện giao thông thủy qua lại nhiều gây sạt lở.

3. Thiệt hại về người:

- Thiệt hại về người: không
- Thiệt hại về tài sản: ảnh hưởng đến Tỉnh lộ 947.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy UBND - PCTT & PTDS huyện Châu Phú đã đến khảo sát vị trí nói trên, chỉ đạo lực lượng xung kích, công an, quân sự, ban ngành đoàn thể xã cùng ban ấp đến hỗ trợ thực hiện giăng dây, khoanh vùng, lắp rào chắn và cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở để cảnh báo, hạn chế các phương tiện tham gia giao thông và người dân qua lại khu vực.

5. Kiến nghị:

Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm phối hợp huyện Châu Phú khảo sát và có giải pháp xử lý kịp thời 02 đoạn sạt lở tuyến đường Tỉnh lộ 947 nói trên.

Trên đây là báo cáo tình hình sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch ngày 30/10/2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy

UBND KH - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- Sở Giao thông Vận tải;
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UBND KH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, NQL.

CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**






Vị trí tọa độ:

10.482292 N

105.201726 E



Hình. Ảnh sạt lở bờ Nam kênh Cây Dương huyện Châu Phú, An Giang ngày 30/10/2024