

BÁO CÁO

Về tình hình răn nứt, sụp lún đất bờ Đông sông Hậu, tại khu vực ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

1. Diễn biến sạt lở:

Ngày 31/3/2025 tại tổ 4, ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, xảy ra hiện tượng răn nứt, sụp lún đất bờ Đông sông Hậu, cụ thể:

- Đoạn răn nứt mặt nhựa, kè rọ đá bảo vệ bờ bị dịch chuyển hướng ra sông Hậu, với chiều dài 20m (cọc bê tông, các mốc giám sát đường bờ bị mất, bị nghiêng).

- Sụp lún đất thành các hố sâu có diện tích khác nhau ở nhiều vị trí (đoạn 0,7m x 0,6 m; đoạn 1,1m x 2,3 m; đoạn 1,5m x 1,2 m). Đồng thời, các vị trí này bị khoét hằm ếch, khả năng chịu lực không đảm bảo.

- Vị trí có dấu hiệu sạt lở trên thuộc khu vực tiếp giáp với vị trí khai thác cát trên sông Hậu đoạn xã Bình Thủy huyện Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, xã Tân Hòa huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, theo Bản xác nhận số 209/XN-UBND ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh An Giang.

(Đính kèm hình ảnh, vị trí răn nứt, sụp lún).

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Theo nhận định ban đầu do sự chênh lệch của mực nước triều lớn, triều kém, mặt khác tuyến đường cấp bờ sông Hậu hàng năm do ảnh hưởng lũ và dòng chảy làm bào mòn tạo sụt lún, rạn nứt taluy đường.

3. Thiệt hại: không thiệt hại về người và tài sản.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy ỦPBĐKH - PCTT và PTDS huyện và UBND xã Bình Thủy đến khảo sát và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn địa phương tiến hành giăng dây làm rào chắn, cảnh báo cho người và phương tiện biết khi lưu thông qua khu vực; đồng thời, chặt mé cây xanh giảm tải trọng lên mái bờ nhằm hạn chế sạt lở xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phân công Trung tâm quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan trực thuộc sở phối hợp với địa phương tiến hành khảo sát đo đạc vị trí răn nứt, sụp lún đất bờ Đông sông

Hậu, tại khu vực ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú. Thời gian khảo sát, đo đạc: ngày 02/4/2025.

Trên đây là báo cáo tình hình răn nứt, sụp lún đất bờ Đông sông Hậu thuộc tổ 4, ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Văn phòng thường trực tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VPĐD Cục QLĐĐ và PCTT tại khu vực miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH.ỦPBDKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- UBND huyện CP;
- Lưu: VT, CCTL, DQT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**

*** Hình ảnh, vị trí rãnh nứt, sụp lún xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang**



