

Số: 18/BC-VPTT

An Giang, ngày 01 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

**Về việc sụt lún, sạt lở đất bờ Đông kênh Rạch Giá - Long Xuyên
thuộc địa bàn Tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên**

1. Diễn biến sạt lở:

Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 01/5/2025, xảy ra sụt lún, sạt lở đất bờ Đông kênh Rạch Giá - Long Xuyên (khu vực gần đèn xanh, đỏ Tỉnh lộ 943 ra tuyến đường tránh Long Xuyên) thuộc Tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên. Qua khảo sát thực tế cho thấy, đoạn sụt lún, sạt lở có chiều dài khoảng 30 m, chiều ngang sạt lở khoảng 5-8 m. Vị trí sụt lún, sạt lở có tọa độ trên Google Map là 10.372792, 105.413530; khu vực bờ Đông kênh Rạch Giá - Long Xuyên từ cầu Mương Diêm đi về hướng cầu Long Xuyên (tuyến tránh Long Xuyên) 25 m.

(Đính kèm hình ảnh vị trí sạt).

2. Nguyên nhân xác định ban đầu: Khu vực sụt lún, sạt lở nằm ngay đoạn cua cong có dòng chảy áp sát bờ, nước chảy xiết, kết hợp tải trọng trên bờ lớn (nhà, giao thông bộ),... gây sụt lún trong khu vực.

3. Thiệt hại:

- Thiệt hại về người: không
- Thiệt hại về tài sản: Sụt lún, sạt lở đất bờ Đông kênh Rạch Giá - Long Xuyên (khu vực gần đèn xanh, đỏ Tỉnh lộ 943 ra tuyến đường tránh Long Xuyên) gây sụp đổ hoàn toàn khu vực nhà sau của 05 căn nhà (03 hộ đã di dời, giải toàn đèn bù; 02 hộ chưa di dời: hộ ông Trần Hoàng Định, với chiều ngang khoảng 5 m, chiều dài sạt ở khoảng 8 m, đang cho thuê mô tiệt hàn sắt và hộ bà Nguyễn Thị Thanh, với chiều ngang khoảng 4 m, chiều dài sạt ở khoảng 5 m, đang cho bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp thuê ở. Địa phương đang kiểm tra đánh giá thiệt hại.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy ỦPBĐKH - PCTT & PTDS tỉnh, thành phố, phường đã tiến hành khảo sát thực địa, vận động cơ sở hàn sắt, người dân di dời thiết bị, tài sản đến nơi an toàn. Điện lực thành phố phối hợp với địa phương triển khai di dời, lắp đặt đường điện của các hộ dân trong khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện tại, địa phương cho giăng dây khoanh vùng, để người dân biết hạn chế đi lại trong khu vực,... đồng thời tiếp tục theo dõi để cảnh báo và vận động

cho người dân, các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng sụt lún, sạt lở tiếp tục di dời đến nơi an toàn.

Trên đây là báo cáo tình hình hình sụt lún, sạt lở đất bờ Đông kênh Rạch Giá - Long Xuyên (khu vực gần đèn xanh, đò Tỉnh lộ 943 ra tuyến đường tránh Long Xuyên) thuộc Tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Văn phòng thường trực tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.



Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- Chi cục PCTT Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH.ỦPBDKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, VMT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**

VỊ TRÍ SẶT LỬ



HÌNH SỤT LÚN, SẠT LỎ ĐẤT







