

Số: 22/BC-VPTT

An Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

Về việc sạt lở đất bờ Nam Rạch Cái Sao thuộc địa bàn Tổ 15, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên

1. Diễn biến sạt lở:

Vào chiều ngày 13/5/2025, xảy ra sạt lở đất bờ Nam Rạch Cái Sao thuộc địa bàn Tổ 15, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, với chiều dài 40 m, sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 3,5 m (Đoạn sạt lở tiếp giáp với khu vực sạt lở đã xảy ra vào ngày 14/6/2020, hiện địa phương đang thực hiện gia cố bằng kê mái nghiêng với chiều dài 130 m). Vị trí sạt lở cách nhà người dân khoảng 03m; đồng thời, khu vực sạt lở cũng xuất hiện vết rãnh nứt cặp lộ giao thông cách nhà người dân khoảng 01 m.

(Đính kèm hình ảnh vị trí sạt).

2. Nguyên nhân xác định ban đầu: vị trí sạt lở nằm ở khúc cua của đoạn kênh, biên độ triều lên xuống, dòng chảy lớn, mái dốc thẳng đứng, nền đất yếu, cộng với mưa lớn kéo dài làm mất ổn định nền, gây sạt lở.

3. Thiệt hại:

- Thiệt hại về người: không
- Thiệt hại về tài sản: Hiện khu vực sạt lở không gây thiệt hại về tài sản.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy UBND - PCTT & PTDS tỉnh, thành phố, phường đã tiến hành khảo sát thực địa. Hiện tại, địa phương cho giăng dây khoanh vùng, để người dân biết hạn chế đi lại trong khu vực,... đồng thời tiếp tục theo dõi để cảnh báo và vận động cho người dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động di dời đến nơi an toàn.

Đề nghị UBND nhân dân thành phố Long Xuyên chỉ đạo UBND phường sử dụng cao su đắp khu vực sạt lở để hạn chế mưa lớn tác động vào gây sạt lở phát sinh thêm; đồng thời, khảo sát, đánh giá đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài. UBND phường Mỹ Thới tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở báo cáo về cấp trên để có phương án xử lý kịp thời.

Trên đây là báo cáo tình hình hình sạt lở đất bờ Nam Rạch Cái Sao thuộc địa bàn Tổ 15, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An

Giang. Văn phòng thường trực tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH.ỦPBDKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- UBND thành phố Long Xuyên;
- Lưu: VT, CCTL, DQT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**

Vị trí và hình ảnh sạt lở

Vị trí sạt lở



